


نقشه (۵۰)	حسین
۸۲.۱۱۵	نورانی
R MP R MP	دبیر و نجیب
مدار چپ گرد راست گرد با کنترن فاز	

MP

P



نقشه (۵۱)	حسین
۸۲.۱۱۵	نورانی
R MP R MP	دبیر و نجیب
راه اندازی موتور سه فاز به صورت ستاره منسب چپ گرد راست گرد.	

MP