



نقشه (۳۰)	راند اندازی موتور	حسین
۸۲۱۱۱۸۴	سه فاز د با کنید	نورانی
R MP R MP	فکشی مستقیم.	دیبرنجبر



نقشه (۳۱)	راند اندازی موتور سه	حسین
۸۲۱۱۱۸	فاز د با کنید چپ گرد	نورانی
R MP R MP	رست گرد	دیبرنجبر
	مستقیم.	